

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 国道108勉县至宁强公路改建工程(勉县段)

项目编号: 陕发改基础〔2013〕1669号

建设地点: 陕西勉县

验收单位: 国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部

2024年12月18日



## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	国道108勉县至宁强公路 改建工程（勉县段）	行业 类别	公路 工程
主管部门 （或主要投资方）	勉县交通运输局	项目 性质	改扩建
水土保持方案批复机关 、文号及时间	陕西省水土保持局2013年9月发文陕水保函（2013）219号		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	勉县交通运输局		
项目建设起止时间	2016年3月至2022年12月		
水土保持方案编制单位	汉中市睿智生态工程有限责任公司		
水土保持初步设计单位	陕西易途工程咨询有限公司		
水土保持监测单位	陕西易途工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	渭南市华通路桥工程有限责任公司		
水土保持监理单位	西安华兴工程管理有限公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	陕西秦巴微度水土流失监测有限公司		

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）以及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）文件的要求，2024年12月18日，勉县交通运输局国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部在勉县主持召开了国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持设施验收会。参加会议的有主体设计单位陕西省交通规划设计研究院有限公司，主体监理单位西安华兴工程管理有限公司，水土保持方案编制单位汉中市睿智生态工程有限责任公司，水土保持设计、水土保持监测单位陕西易途工程咨询有限公司，施工单位渭南市华通路桥工程有限责任有限公司，水土保持监理单位西安华兴工程管理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位陕西秦巴微度水土流失监测有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持监测单位提交了《国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持监测总结报告》，水土保持监理单位提交了《国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持监理总结报告》，水土保持设施验收报告编制单位完成了《国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持设施验收报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

与会人员查勘了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位关于工程建设及水土保持工作开展情况的介绍，各个技术服务单位分别就水土保持监测、监理、水土保持设施验收报告编制情况



进行了汇报。

经质询、讨论，最后形成验收意见如下：

#### （一）项目概况

国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）为改扩建类建设项目，位于陕西省勉县，路线全长28.0公里，全线共设大桥4座，中桥1座，小桥8座，涵洞共102道，无分离式及互通立交，共与各类公路平交18处，其中与等级公路平交4处。

工程于2016年3月开工，2022年12月建成通车试运营，总工期81个月。本工程由国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部投资建设，工程总投资2.01亿元。

#### （二）水土保持方案批复情况（主要内容）

2013年9月陕西省水土保持局以陕水保函〔2013〕219号《关于国道108勉县至宁强公路改建工程水土保持方案报告书批复的函》，批复了项目水土保持方案。

#### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2018年9月陕西易途工程咨询有限公司根据批复的该项目水土保持方案完成了水土保持初步设计，勉县交通运输局进行了批复。

#### （四）水土保持监测情况

2018年3月，陕西易途工程咨询有限公司受托承担了国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持监测工作，监测单位采用调查监测、巡查监测、地面观测和遥感监测等方法开展了水土保持监测，于2024年11月提交了《国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持监测总结报告》。

水土保持监测主要结论为：国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）实施了水土保持方案设计的各项措施，水土保持工程总体布局合理，人为水土流失得到有效控制，防治效果明显。设计水平年六项防治指标监测结果分别为：水土流失治理度达到99.77%、土壤流失控制比1.09、渣土防护率99.04%、表土保护率99.13%、林草覆盖率29.32%、林草植被恢复率目标99.23%，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

2024年11月，水土保持设施验收报告编制单位陕西秦巴微度水土流失监测有限公司在查阅设计、施工、监理和监测等报告的基础上，通过现场走访、调查、核查、核验和分析总结，于2024年12月编制完成《国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论：建设单位依法依规编报了水土保持方案报告书，足额缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持初步设计、监理、监测工作，水土保持法定程序完整；落实了水土保持方案批复的各项措施，水土保持措施体系、等级、标准以及水土流失防治指标符合水土保持方案批复的要求；水土保持分部工程和单位工程验收合格。水土保持后续管理、维护责任落实到位，项目水土保持设施具备验收条件。

#### （六）验收结论

综上所述，验收组认为：国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）在实施过程中落实了水土保持方案及行政许可要求，完

成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意国道108勉县至宁强公路改建工程（勉县段）水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运营单位需加强水土保持设施管理维护，确保各项水土保持设施正常运行并持续发挥效益。
















组长(签名): 薛永军

2024年12月18日





### 三、验收组成员名单以及签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组长	薛永军	国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部	勉县交通运输局局长		建设单位
成 员	陈 琳	国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部	勉县交通运输局副局长		建设单位
	龚文举	国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部	勉县交通运输局科员		建设单位
	王朋飞	国道108勉县至宁强公路建设项目管理处勉县项目部	勉县交通运输局工程师		建设单位
	余海明	特邀专家	高 工		
	王慧琴	特邀专家	高 工		
	张远桥	陕西秦巴微度水土流失监测有限公司	高 工		水保验收编制单位
	马梦婷	陕西秦巴微度水土流失监测有限公司	工程师		水保验收编制单位
	范盛东	陕西易途工程咨询有限公司	工程师		水土保持监测单位
	聂 博	陕西易途工程咨询有限公司	工程师		水土保持监测单位
	袁远代	西安华兴工程管理有限公司	高 工		水土保持监理单位
	沈 杰	汉中市睿智生态工程有限责任公司	总经理		水保方案编制单位
	吴鑫荣	陕西易途工程咨询有限公司	工程师		水土保持设计单位
	魏伊伟	渭南市华通路桥工程有限责任公司	负责人		水土保持施工单位
	杨英林	汉中市英林园艺有限责任公司	总经理		水土保持施工单位